

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Москва

19.06.2026г.

Конкурсный управляющий ООО «ЧЕРДАК» Пушкарева Анастасия Сергеевна, действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2026г. по делу №А40-315930/25-95-863, с одной стороны и Дурдымурадов Мердан Бешимбаевич, с другой стороны, передал транспортное средство:

Марка: БЕЛАВА 1210R0 (BELAVA BELAVA 1210R0);

Год выпуска: 2020;

Идентификационный номер (VIN): Z0D1210R0L0006824;

Шасси (рама): X96A21R22L2804730;

Кузов (кабина, прицеп): A21R22L0128752;

Цвет: белый;

Экологический класс: пятый;

Категория ТС: В/Н1;

Тип ТС: грузовой фургон;

Гос. номер: K622TK799;

А также документы к нему:

CTC 99 58 211483

ПТС

Пробег автомобиля по одометру	—
Повреждение стекол	—
Количество комплектов ключей	—

Технический осмотр не производился в связи с отсутствием возможности его проведения.

Не заводился, не на ходу. Первое боковое зеркало-параллельное. Левое - сложное (пробит) пластик. Многошпильные сколы, царапины, ржавчина, коррозия. Ватный поворотный механизм лкп. Капот лкп. Рамка лкп. Остаток заширок. Буксировочного троса отсутствует. Каким образом зеркала левые.

Осмотр транспортного средства произведен и зафиксирован путем фотосъемки на мобильный телефон конкурсного управляющего.

Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортного средства находится в техническом состоянии и комплектации согласно Акту приема-передачи (см. Приложение №1 к акту приема-передачи).


Акт составлен в двух экземплярах.

Приложение:

- Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля;
- Фотоотчет.

Конкурсный управляющий Пушкарева А.С.


Дурдымурадов М.Б.

Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Осмотр провел К/У Фущинаева А.С.

Марка <u>Беларусь ВУРО</u>	Цвет <u>белый</u>
Модель	VIN <u>20D12105020006924</u>
Год выпуска <u>2020</u>	Дата осмотра <u>19.06.2026</u>



Список деталей кузова	Min значение	Max значение	Среднее	Соответствие (да, нет)	Примечание
1 <u>царапины, повреждено ЛКП</u>			Левое переднее крыло		
2 <u>царапины, повреждено ЛКП</u>			Левая передняя дверь		
3			Левая задняя дверь		
4			Левое заднее крыло		
5			Задняя панель		
6 <u>повреждено ЛКП, царапины</u>			Крышка багажника		
7			Заднее правое крыло		
8			Задняя правая дверь		
9			Правая передняя дверь		
10 <u>блестящая, царапины, ЛКП</u>			Переднее правое крыло		
11			Крыша		
12 <u>повреждено ЛКП, царапины</u>			Капот		
13 <u>царапины, блестящая</u>					
14					

А. Фущинаева

А. Фущинаева