

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Москва

19.06.2026г.

Конкурсный управляющий ООО «ЧЕРДАК» Пушкарева Анастасия Сергеевна, действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2026г. по делу №А40-315930/25-95-863, с одной стороны и Дурдымурадов Мердан Бешимбаевич, с другой стороны, передал транспортное средство:

Марка: БЕЛАВА 1210R0 (BELAVA BELAVA 1210R0);

Год выпуска: 2020;

Идентификационный номер (VIN): Z0D1210R0L0006830;

Шасси (рама): X96A21R22L2805378;

Кузов (кабина, прицеп): A21R22L0129029;

Цвет: белый;

Экологический класс: пятый;

Категория ТС: В/Н1;

Тип ТС: грузовой фургон;

Гос. номер: X129PT799;

А также документы к нему:

СТС 99 58 211481

ПТС —

Пробег автомобиля по одометру	—
Повреждение стекол	—
Количество комплектов ключей	1

Технический осмотр не производился в связи с отсутствием возможности его проведения.

*Автомобиль не на ходу, не заводится.
Многочисленные сколы, коррозия, ржавчина.
Правое боковое зеркало закреплено не строго
существует деформация буксировочной крюка.
Левая крышка в скелете, повернувшись на скелете
зеркало царапает. Пробит кузов*

Осмотр транспортного средства произведен и зафиксирован путем фотосъемки на мобильный телефон конкурсного управляющего.


Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортного средства находится в техническом состоянии и комплектации согласно Акту приема-передачи (см. Приложение №1 к акту приема-передачи).

Акт составлен в двух экземплярах.


Приложение:

- Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля;
- Фотоотчет.

Конкурсный управляющий Пушкарева А.С.




Дурдымурадов М.Б.



Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Осмотр провел И/У Туркина А.С.

Марка <u>Беларусь 1210R0</u>	Цвет <u>белый</u>
Модель	VIN <u>ZOB1210R0L00006830</u>
Год выпуска <u>2020</u>	Дата осмотра <u>19.06.2026</u>



Список деталей кузова	Min значение	Max значение	Среднее	Соответствие (да, нет)	Примечание
1 <u>трещина, царапина</u>			Левое переднее крыло		
2 <u>трещина, царапина</u>			Левая передняя дверь		
3			Левая задняя дверь		
4			Левое заднее крыло		
5			Задняя панель		
6			Крышка багажника		
7			Заднее правое крыло		
8			Задняя правая дверь		
9			Правая передняя дверь		
10 <u>лкот повреждено, царапина</u>			Переднее правое крыло		
11			Крыша		
12			Капот		
13 <u>не соответствует уровню, стертая</u>					
14					

А. Туркина

С.А.