Повреждение заднего бампера слева. Ходовая в хорошем состоянии, заменены масла в муфте и редуктор.
АКПП замена масла после 50-60 тысяч планировали. Тормозные колодки остаток 50%.

Болезнь Монжаро блок комфорта, особенно после мойки (может автоматически не открывается багажник,
не закрываться дверь и окно в правой стороне авто), но это очень редко.