

Техническое состояние авто (должник Сланина Александр Иванович)

Легковой универсал, марка: ГРЕЙТ ВОЛЛ СС 6460 FMK20, год изготовления: 2009, цвет: черный, VIN: X9XFF265X8A024046, ПТС: 50 МР 023240, г/н: A782PK199, тип двигателя: бензиновый, двигатель №: 491 QE D080871913, мощность двигателя, л. с. (кВт): 106/78, рабочий объем двигателя, куб. см: 2237, шасси (рама) № LGWFF2A5888A121046, разрешенная максимальная масса 2085 кг, масса без нагрузки 1760 кг, организация-изготовитель ТС: Россия

1. Подушка кпп трещина
2. Стук коленвала при заводе двигателя
3. Центральный замок не работает
4. При включении переднего моста клинит задний мост
5. Шаровые опоры передние замена (люфт)
6. Шаровые опоры задние замена (люфт)
7. Рулевые тяги замена
8. Стабилизатор передний замена (люфт)
9. Амортизаторы передние, задние к замене
10. Пружины передние, задние к замене
11. Реактивные тяги короткие левая и правая к замене
12. Поперечная задняя тяга к замене
13. Замена редуктора заднего моста (воет)
14. Тормозные диски задние и передние к замене
15. Суппорта задние левый и правый замена (течь)
16. Тормозные колодки к замене
17. Корданый вал люфт в шлицах
18. Трещина лобового стекла и сколы
19. Двери гниль в нижней части
20. Пороги сгнили полностью
21. Резина бьет задняя правая
22. Задний капот дыры
23. Бампер передний к замене (сгнил)
24. Задний бампер сгнили крепления
25. Вмятина на крыше
26. Замена электроподъемника заднего стекла
27. Резинки подъемника стекол к замене
28. Отражатели фар выгоревшие
29. Сколы по всему кузову
30. Замена головки блока цилиндра
31. Замена свечей, катушки зажигания, прокладки крышки клапанов
32. Каркас зеркал имеет следы коррозии
33. Глушитель все детали к замене, включая лямбда зонд