

- Отсутствует генератор и лапы под г. цилиндры опор.
- Двери завязаны на проволоку