

- Порезана проводка и отсутствуют силовые кабели
- АКБ нет