

## 8. Описание количественно-качественных характеристик объектов оценки

Количественно-качественные характеристики объектов оценки представлены в таблицах ниже. При описании объектов оценки были использованы данные и фотографии, предоставленные Заказчиком.

Оценка физического состояния произведена согласно данным Справочника оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристика рынка машин и оборудования», ред. Лейфер Л.А., Н. Новгород, 2023г.<sup>1</sup>

Оцениваемые транспортные средства находятся в залоге, залогодержатели: АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (адрес местонахождения: 115035, Россия, г. Москва, улица Садовническая, дом 79); АО «МОРСКОЙ БАНК» (адрес местонахождения: 117105, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, д. 1А, помещение 1/5).

Таблица 9. Характеристика объекта оценки - автомобиль UAZ PICKUP, г/н А 812 ВО 156.

Идентификационный № (VIN):	XTT236320L1022565
Марка, модель ТС	UAZ PICKUP
Наименование (тип ТС)	Грузовой бортовой
Год изготовления	2020
Модель, № двигателя	L3006047
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	XTT236320L1022565
Цвет кузова (кабины, прицепа) №	Белый неметаллик
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	149,6 /110
Рабочий объем двигателя, куб. см.	2693
Тип двигателя	Бензиновый
Государственный регистрационный знак	A812 ВО 156
Данные одометра, км	Не предоставлены
Собственник	ООО «Вектор»
Паспорт транспортного средства	Не предоставлен
Свидетельство о регистрации №	9946 №359501 <sup>2</sup>
Балансовая (остаточная) стоимость	394456,55 руб. <sup>3</sup>
Техническое описание видимых дефектов	Автомобиль находится в удовлетворительном состоянии. Имеются коррозионные повреждения лакокрасочного покрытия кузова (сколы, царапины), вмятины на кузове, передний и задний бамперы треснуты.
Оценка физического состояния	АМТС с выполненными объемами технического обслуживания, требующее проведения текущего ремонта и/или замены некоторых запчастей.
Дополнительная существенная информация	При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых дефектов имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, как путем технических испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость оцениваемого имущества.

<sup>1</sup> Стр. 204 Справочника, источник: «Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом естественного износа и технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98» с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4,5,6.

<sup>2</sup> Согласно сведениям о транспортных средствах, зарегистрированных за ООО «Вектор», выданные МУ МВД России «Оренбургское» от 04.12.2024г

<sup>3</sup> Справка о балансовой стоимости основных средств на 26.09.2025г.

Оценка физического состояния проведена на основе визуального осмотра, а также данных, предоставленных Заказчиком.

Фотографии объекта оценки



Таблица 10. Характеристика объекта оценки - автомобиль УАЗ РИСКУР, г/н А 575 АХ 156.

Идентификационный № (VIN):	XTT236320L1020435
Марка, модель ТС	УАЗ РИСКУР
Наименование (тип ТС)	Грузовой бортовой
Год изготовления	2020

Модель, № двигателя	409051
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	ХТТ236320L1020435
Цвет кузова (кабины, прицепа) №	Белый неметаллик
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	146,9/110
Рабочий объем двигателя, куб. см.	2693
Тип двигателя	Бензиновый
Государственный регистрационный знак	А 575 АХ 156
Данные одометра, км	248515
Собственник	ООО «Вектор»
Паспорт транспортного средства	Не предоставлен.
Свидетельство о регистрации №	99 46 №359475
Балансовая (остаточная) стоимость	394456,55 руб. <sup>4</sup>
Техническое описание видимых дефектов	Автомобиль находится в удовлетворительном состоянии. Имеются коррозионные повреждения лакокрасочного покрытия кузова (сколы, царапины), вмятины на бортах кузова.
Оценка физического состояния	АМТС с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта <sup>5</sup> .
Дополнительная существенная информация	При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых дефектов имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, как путем технических испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. Оценка физического состояния проведена на основе визуального осмотра фотографий, а также данных, предоставленных Заказчиком.
Фотографии объекта оценки	
	

<sup>4</sup> Справка о балансовой стоимости основных средств на 26.09.2025г..

<sup>5</sup> Согласно данным Справочника оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристика рынка машин и оборудования», ред. Лейфер Л.А., Н. Новгород, 2023г.



Таблица 11. Характеристика объекта оценки - автомобиль УАЗ PICKUP, г/н А 068 ВК 156.

Идентификационный № (VIN):	ХТТ236320L1021450
Марка, модель ТС	УАЗ PICKUP
Наименование (тип ТС)	Грузовой бортовой
Год изготовления	2020
Модель, № двигателя	409051
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	ХТТ236320L1021450
Цвет кузова (кабины, прицепа) №	Белый неметаллик
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	149,60 /110
Рабочий объем двигателя, куб. см.	2693
Тип двигателя	Бензиновый
Государственный регистрационный знак	А 068 ВК 156
Данные одометра, км	228861
Собственник	ООО «Вектор»
Паспорт транспортного средства	Не предоставлен.
Свидетельство о регистрации №	99 46 №359473
Балансовая (остаточная) стоимость	394456,55 руб. <sup>6</sup>
Техническое описание видимых дефектов	Автомобиль находится в удовлетворительном состоянии. Имеются коррозионные повреждения лакокрасочного покрытия кузова (сколы, царапины), вмятины на бортах кузова. Салон требует чистки.
Оценка физического состояния	АМТС с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта, наружной окраски кузова <sup>7</sup> .
Дополнительная существенная информация	При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых дефектов имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, как путем технических испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. Оценка физического состояния проведена на основе визуального осмотра фотографий, а также данных, предоставленных Заказчиком.
Фотографии объекта оценки	
	

<sup>6</sup> Справка о балансовой стоимости основных средств на 26.09.2025г..

<sup>7</sup> Согласно данным Справочника оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристика рынка машин и оборудования», ред. Лейфер Л.А., Н. Новгород, 2023г.

