

Марка, модель ТС	ПАЗ 32054
Наименование (тип ТС)	Автобус
Год изготовления	2010
Модель, № двигателя	A1004299
Шасси (рама) №	Отсутствует
Кузов (кабина, прицеп) №	X1M3205H0A0002940
Цвет кузова (кабины, прицепа) №	Белый
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	124 /91,2
Рабочий объем двигателя, куб. см.	4670
Тип двигателя	Бензиновый
Государственный регистрационный знак	A 983 EB 156
Данные одометра, км	-
Собственник	ООО «Вектор»
Адрес местонахождения объекта оценки	Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка
Паспорт транспортного средства	Не предоставлен.
Свидетельство о регистрации №	99 22 №421425
Балансовая (остаточная) стоимость	45138,93 руб. ⁴
Техническое описание видимых дефектов	Автомобиль находится в нерабочем состоянии (разукомплектован). Имеются коррозионные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, вмятины на кузове.
Оценка физического состояния	Бывшее в эксплуатации АМТС с выполненными объемами технического обслуживания, требующее капитального ремонта ⁵ .
Дополнительная существенная информация	При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых дефектов имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, как путем технических испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. Оценка физического состояния проведена на основе визуального осмотра фотографий, а также данных, предоставленных Заказчиком.
Фотографии объекта оценки	
	

⁴ Справка о балансовой стоимости основных средств на 06.10.2025г.

⁵ Согласно данным Справочника оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристика рынка машин и оборудования», ред. Лейфер Л.А., Н. Новгород, 2023г.




Таблица 11. Ямочный ремонтер пневмонабрызгом Madpatcher МРА 6/5 W
 ООО «ИНВЕСТКРЕДИТКОНСАЛТИНГ» Отчет №12/11/25 от 17.11.2025г.

Заводской номер	209/2014
Марка, модель ТС	Madrog Madpatcher МРА 6/5 W
Наименование (тип ТС)	Ямочный ремонтер пневмонабрызгом
Год изготовления	2016
Цвет	Оранжевый
Способ монтажа	В кузов самосвала, на шасси или прицеп
Бункер щебня	6,5 куб.м.
Государственный знак	Нет данных
Данные одометра/наработка, км / маш.ч.	Не предоставлены
Собственник	ООО «Вектор»
Паспорт транспортного средства	Сведения не предоставлены.
Документ, подтверждающий право собственности	Договор купли-продажи №23/2020 от 23.03.2020г.
Балансовая (остаточная) стоимость	0 руб. ⁶
Техническое описание видимых дефектов	Объект в нерабочем состоянии, отсутствуют основные агрегаты. Имеются очаговые коррозионные повреждения с нарушением лакокрасочного покрытия.
Оценка физического состояния	Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее капитального ремонта ⁷ .
Дополнительная существенная информация	При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых дефектов имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, как путем технических испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. Оценка физического состояния проведена на основе визуального осмотра, а также данных, предоставленных Заказчиком.
Фотографии объекта оценки	
	

⁶ Справка о балансовой стоимости основных средств на 06.10.2025г.

⁷ Согласно данным Справочника оценщика машин и оборудования «Корректирующие коэффициенты и характеристика рынка машин и оборудования», ред. Лейфер Л.А., Н. Новгород, 2023г.

