

ФОТОТАБЛИЦА ОСМОТРА

движимого имущества (транспортных средств) по результатам осмотра грузовых автомобилей и погрузчика

Фототаблица составлена по результатам осмотра транспортных средств. Представлены фотоматериалы, отражающие общий вид, идентификационные сведения, состояние кабины, кузова, колес, нижних элементов и выявленные повреждения.

1. Грузовой автомобиль MAN.TGM-18.280-4X2-BB, 2008 года выпуска

VIN / рама / кузов: XWR5751M280000046; государственный регистрационный знак: В129АА159.



Фото 1. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: общий вид спереди, кабина, передний бампер и государственный регистрационный знак.



Фото 2. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: вид спереди справа, кабина и фургонный кузов.



Фото 3. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: передняя часть кузова-фургона, следы коррозии и повреждения по кромке.



Фото 4. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: боковая нижняя часть, защитное ограждение, колесная зона и элементы рамы.



Фото 5. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: задняя часть кузова-фургона, двери, петли, светотехника и запорные элементы.



Фото 6. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: задняя боковая нижняя часть, колесная зона, крепления и видимые следы коррозии.



Фото 7. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: передняя колесная зона и аккумуляторный блок.



Фото 8. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: кабина, панель приборов и рабочее место водителя.



Фото 9. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: кабина, состояние сидений, спального места и элементов салона.




Фото 10. MAN.TGM-18.280-4X2-BB: идентификационная наклейка в дверном проеме транспортного средства.

2. Грузовой автомобиль MAN-LE15.220, 2006 года выпуска

VIN: WMAL82ZZ26Y173423; государственный регистрационный знак: X730AM59.



Фото 11. MAN-LE15.220: дверной проем кабины, следы коррозии по петлям и кромкам дверного проема.



Фото 12. MAN-LE15.220: кабина, общий вид рабочего места водителя, состояние сидений и элементов салона.



Фото 13. MAN-LE15.220: идентификационная наклейка в дверном проеме транспортного средства.



Фото 14. MAN-LE15.220: передняя левая часть, колесо, подножки и элементы облицовки кабины.



Фото 15. MAN-LE15.220: передняя часть кузова и крыла, следы эксплуатации, повреждения и коррозия.



Фото 16. MAN-LE15.220: левая боковая часть кузова-фургона, общий вид и состояние боковых панелей.



Фото 17. MAN-LE15.220: боковая часть кузова, локальные повреждения, следы коррозии, состояние замков и панелей.



Фото 18. MAN-LE15.220: нижняя боковая часть, топливный бак, защитное ограждение и элементы рамы.



Фото 19. MAN-LE15.220: задняя колесная зона и элементы подвески, видимые следы коррозии металлических деталей.



Фото 20. MAN-LE15.220: задняя часть кузова-фургона, двери, петли, запорные элементы, светотехника и госномер.



Фото 21. MAN-LE15.220: задняя нижняя часть, рама, подвеска, кронштейны светотехники и номерной знак.



Фото 22. MAN-LE15.220: лобовое стекло, трещины и повреждения стекла.

3. Грузовой автомобиль VOLVO FM-TRUCK 6X2, 2010 года выпуска
VIN: X0V6712A6A0000020; государственный регистрационный знак: A943BT159.



Фото 23. VOLVO FM-TRUCK 6X2: общий вид спереди, кабина, передний бампер и государственный регистрационный знак.



Фото 24. VOLVO FM-TRUCK 6X2: общий вид спереди справа, кабина и фургонный кузов.



Фото 25. VOLVO FM-TRUCK 6X2: кабина со стороны водительской двери, колесная зона и подножки.



Фото 26. VOLVO FM-TRUCK 6X2: передняя колесная зона, диск, шина и элементы облицовки.



Фото 27. VOLVO FM-TRUCK 6X2: передняя часть кабины, отсутствующий элемент облицовки и видимые металлические детали.



Фото 28. VOLVO FM-TRUCK 6X2: передняя часть, элементы крепления и узлы под облицовкой.



Фото 29. VOLVO FM-TRUCK 6X2: задняя часть кузова-фургона, двери, петли, запорные элементы и светотехника.



Фото 30. VOLVO FM-TRUCK 6X2: задняя нижняя часть, рама, задний противоподкатный брус и государственный регистрационный знак.



Фото 31. VOLVO FM-TRUCK 6X2: задняя колесная зона и повреждение крыла.



Фото 32. VOLVO FM-TRUCK 6X2: элементы подвески и крепления в задней колесной зоне.



Фото 33. VOLVO FM-TRUCK 6X2: нижняя часть рамы и карданный вал.



Фото 34. VOLVO FM-TRUCK 6X2: воздушный ресивер и элементы ходовой части.



Фото 35. VOLVO FM-TRUCK 6X2: зона за кабиной, элементы рамы, крепления и следы коррозии.

4. Погрузчик BOBCAT S175, 2006 года выпуска

Заводской номер: 530212034; государственный регистрационный знак: 8157 EM59.



Фото 36. BOBCAT S175: кабина изнутри, защитная решетка, сиденье и органы управления.



Фото 37. BOBCAT S175: общий вид спереди, кабина, защитная решетка, сиденье и органы управления, стрела погрузчика и колесная зона.



Фото 38. BOBCAT S175: передняя нижняя часть кабины, ступень и предупреждающие наклейки.




Фото 39. BOBCAT S175: заводская табличка с моделью, серийным номером и годом выпуска.




Фото 40. BOBCAT S175: задняя часть, государственный регистрационный знак и задняя крышка.



Фото 41. BOBCAT S175: общий боковой вид, стрела, ковш, кабина и колеса.