

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Москва

19.06.2026г.

Конкурсный управляющий ООО «ЧЕРДАК» Пушкарева Анастасия Сергеевна, действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2026г. по делу №А40-315930/25-95-863, с одной стороны и Дурдымурадов Мердан Бешимбаевич, с другой стороны, передал транспортное средство:

Марка: *АР3720АА*

Год выпуска: *2019*

Идентификационный номер (VIN): *XD23720AAK5000637*

Шасси (рама): *отсутствует*

Кузов (кабина, прицеп): *Z6FDXXESGDKE31531*

Цвет: *белый*

Экологический класс: *мигел*

Категория ТС: *В/М1*

Тип ТС: *грузовое оружие*

Гос. номер: *А287ОР799*

А также документы к нему:

СТС *9939491133*

ПТС *—*

Пробег автомобиля по одометру	<i>218156</i>
Повреждение стекол	<i>—</i>
Количество комплектов ключей	<i>1</i>

Технический осмотр не производился в связи с отсутствием возможности его проведения.

Не на ходу, не заводится. Наклейка крыла отсутствует. Брызговики погнаны. Порог корродирован. Много мелких сколов, царапин, коррозии. Наклейка бампера слетела. Оба зеркала треснули. Пара правая царапина, левая царапина. Зеркало правое царапина. Наклейка крыла правого зеркала, потертости.

Осмотр транспортного средства произведен и зафиксирован путем фотосъемки на мобильный телефон конкурсного управляющего.


Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортного средства находится в техническом состоянии и комплектации согласно Акту приема-передачи (см. Приложение №1 к акту приема-передачи).

Акт составлен в двух экземплярах.


Приложение:

- Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля;
- Фотоотчет.

Конкурсный управляющий Пушкарева А.С.




Дурдымурадов М.Б.



Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

осмотр провел к/ч Жушкарёва Н. С.

Марка	<u>AP 3720 AA</u>	Цвет	<u>белый</u>
Модель		VIN	<u>XP23720AAK5000637</u>
Год выпуска	<u>2019</u>	Дата осмотра	<u>19.06.2026</u>



Список деталей кузова	Min значение	Max значение	Среднее	Соответствие (да, нет)	Примечание
1					внешнее крыло
2					Левая передняя дверь
3					Левая задняя дверь
4					Левое заднее крыло
5					Задняя панель
6					Крышка багажника
7					Заднее правое крыло
8					Задняя правая дверь
9					Правая передняя дверь
10					Переднее правое крыло
11					Крыша
12					Капот
13					
14					

А. Жушкарёва

С. С.