

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Москва

19.06.2026г.

Конкурсный управляющий ООО «ЧЕРДАК» Пушкарева Анастасия Сергеевна, действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2026г. по делу №А40-315930/25-95-863, с одной стороны и Дурдымурадов Мердан Бешимбаевич, с другой стороны, передал транспортное средство:

Марка: 3009Z7 (3009Z7);

Год выпуска: 2019;

Идентификационный номер (VIN): Z783009Z5L0062073;

Шасси (рама): отсутствует;

Кузов (кабина, прицеп): A21R22l0116122;

Цвет: белый;

Экологический класс: пятый;

Категория ТС: B/N1;

Тип ТС: грузовой фургон;

Гос. номер: P949CH799;

А также документы к нему:


СТС 99 44 891848

ПТС —

Пробег автомобиля по одометру	—
Повреждение стекол	сломан лоб. ст.
Количество комплектов ключей	1

Технический осмотр не производился в связи с отсутствием возможности его проведения.

Многочисленные сколы, царапины, коррозии по всей кузову. Внутренняя и наружная. Отсутствует аккумулятор, авто не заводится. Лобовое стекло треснуло, помята левая сторона. Отсутствует задний бампер, буксировочного крюка. Весь кузов в коррозии. Коррозия



Осмотр транспортного средства произведен и зафиксирован путем фотосъемки на мобильный телефон конкурсного управляющего.



Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортного средства находится в техническом состоянии и комплектации согласно Акту приема-передачи (см. Приложение №1 к акту приема-передачи).

Акт составлен в двух экземплярах.

Приложение:

- Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля;
- Фотоотчет.

Конкурсный управляющий Пушкарева А.С.





Дурдымурадов М.Б.

Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Осмотр провел И.И. Гусак

Марка <u>300927</u>	Цвет <u>белый</u>
Модель	VIN <u>27830092510062073</u>
Год выпуска <u>2019</u>	Дата осмотра <u>19.08.2026</u>



Список деталей кузова	Min значение	Max значение	Среднее	Соответствие (да, нет)	Примечание
1			Левое переднее крыло		
2			Левая передняя дверь		
3			Левая задняя дверь		
4			Левое заднее крыло		
5			Задняя панель		
6			Крышка багажника		
7			Заднее правое крыло		
8			Задняя правая дверь		
9			Правая передняя дверь		
10			Переднее правое крыло		
11			Крыша		
12			Капот		
13					
14					

И.И. Гусак

[Signature]