

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Москва

19.06.2026г.

Конкурсный управляющий ООО «ЧЕРДАК» Пушкарёва Анастасия Сергеевна, действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2026г. по делу №А40-315930/25-95-863, с одной стороны и Дурдымурадов Мердан Бешимбаевич, с другой стороны, передал транспортное средство:

Марка: 3009Z5 (3009Z5);

Год выпуска: 2019;

Идентификационный номер (VIN): Z783009Z5L0062072;

Шасси (рама): отсутствует;

Кузов (кабина, прицеп): A21R22LO116195;

Цвет: белый;

Экологический класс: пятый;

Категория ТС: В/Н1;

Тип ТС: грузовой фургон;

Гос. номер: M909CM799;

А также документы к нему:


СТС 99 44 891659

ПТС —

Пробег автомобиля по одометру	—
Повреждение стекол	—
Количество комплектов ключей	1

Технический осмотр не производился в связи с отсутствием возможности его проведения.

Автомобиль не заводится. Отсутствует замок, дверной. Многочисленная сильная коррозия, особенно на металле. Металл окисляется. Визит и спонтанное искрообразование.



Осмотр транспортного средства произведен и зафиксирован путем фотосъемки на мобильный телефон конкурсного управляющего.



Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортного средства находится в техническом состоянии и комплектации согласно Акту приема-передачи (см. Приложение №1 к акту приема-передачи).

Акт составлен в двух экземплярах.

Приложение:

- Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля;
- Фотоотчет.

Конкурсный управляющий Пушкарева А.С.

\ 
\ 

Дурдымурадов М.Б.

Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Осмотр провел И/У Жуликарёв А.С.

Марка 300925


Цвет Синий

Модель

VIN 27P30092510062072

Год выпуска 2019

Дата осмотра 19.06.2026



Список деталей кузова	Min значение	Max значение	Среднее	Соответствие (да, нет)	Примечание
1			Левое переднее крыло		
2 <u>вмятина</u>			Левая передняя дверь		
3			Левая задняя дверь		
4			Левое заднее крыло		
5			Задняя панель		
6 <u>вмятина</u>			Крышка багажника		
7			Заднее правое крыло		
8			Задняя правая дверь		
9			Правая передняя дверь		
10 <u>отсутствует ЛКП</u>			Переднее правое крыло		
11			Крыша		
12 <u>вмятина</u>			Капот		
13 <u>царапина</u>					
14					

А. Жуликарёв

С.С.