

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Москва

19.06.2026г.

Конкурсный управляющий ООО «ЧЕРДАК» Пушкарева Анастасия Сергеевна, действующая на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 25.05.2026г. по делу №А40-315930/25-95-863, с одной стороны и Дурдымурадов Мердан Бешимбаевич, с другой стороны, передал транспортное средство:

Марка: 3009Z5 (3009Z5);

Год выпуска: 2021;

Идентификационный номер (VIN): XZV3009Z5M0002900;

Шасси (рама): X96A21R22M2844600;

Кузов (кабина, прицеп): A21R22MO151638;

Цвет: белый;

Экологический класс: пятый;

Категория ТС: В/N1;

Тип ТС: грузовой фургон;

Гос. номер: T398УК799;

А также документы к нему:


СТС 99 63 881179

ПТС

Пробег автомобиля по одометру	—
Повреждение стекол	—
Количество комплектов ключей	1

Технический осмотр не производился в связи с отсутствием возможности его проведения.

Автомобиль не по ходу, не завершён. Отсутствует замок. Многочисленные вмятины, царапины, сколы. Рыбий жир, запах бензина. Отсутствует замочный механизм бокового зеркала. Двери кузова деформированы.



Осмотр транспортного средства произведен и зафиксирован путем фотосъемки на мобильный телефон конкурсного управляющего.


Стороны подтверждают, что на момент приема-передачи транспортного средства находится в техническом состоянии и комплектации согласно Акту приема-передачи (см. Приложение №1 к акту приема-передачи).

Акт составлен в двух экземплярах.

Приложение:

- Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля;
- Фотоотчет.

Конкурсный управляющий Пушкарева А.С.




Дурдымурадов М.Б.



Акт осмотра лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

Осмотр провел к/у Лушкарева А.С.

Марка <u>300925</u>	Цвет <u>белый</u>
Модель	VIN <u>XZV300925H0002900</u>
Год выпуска <u>2001</u>	Дата осмотра <u>19.06.2026</u>



Список деталей кузова	Min значение	Max значение	Среднее	Соответствие (да, нет)	Примечание
1			Левое переднее крыло		
2 <u>царапины, ошкурива ЛКП</u>			Левая передняя дверь		
3			Левая задняя дверь		
4			Левое заднее крыло		
5			Задняя панель		
6 <u>вмятины, царапины</u>			Крышка багажника		
7			Заднее правое крыло		
8			Задняя правая дверь		
9			Правая передняя дверь		
10 <u>ошкурива ЛКП</u>			Переднее правое крыло		
11			Крыша		
12			Капот		
13 <u>царапины, царапины</u>					
14					

А. Лушкарева

[Signature]